

Grupperum

Ydervæg mod gaden. Trævæg uden isolering

Væg imod toilet



Ydervæg mod gården. Ved pilen er der rådskaade på ydervæg

Grupperum set fra køkkenet i fuld anvendelse



Grupperum

Indervæg imod toilet.



Ydervæg mod gaden. Mange års forskellige lag af brædder, gips og masonit med skader og huller



Grenrum

Ydervæg imod grunden. Enkelt lag mursten uden isolering



Ydervæg imod gården. Enkelt lag mursten uden isolering

Indervæg imod materialerum

Viktualierum

Væg imod gården.

Dør til klanrum



Klanrum set fra dør mod gaden

Dør til viktualierum




Materialerum



Grenrum set fra døren til grupperum

Væg imod materialerum



Tag i grupperum

Rådskader i tagbrædder efter tidligere utæthed i tagpap




Toilet

Løse fliser og et lag mursten uden isolering



Gården



Gården

Rådskade i hjørne imellem gruppe og grenrum. Bræddevæg skal skiftes. Rådden bjælke skal udskiftes. Inden skal 3 murstensfelter tages ned og genetableres efterfølgende



Hytten set fra grunden

Toilet

Entre

Grenrum

Materialerum



Løse murstenspaneler. Skal gen-fuges

Hytten set fra gaden

Grænse til nabo

Klanrum

Grupperum

Toilet



Bræddevæg uden isolering.
Nedtages, isoleres og
genetableres.

Entre set fra indgangsdøren

Væg imod toilet

Væg imod grenrum

Væg imod grupperum



Materialeskur og smedie - (Ikke omfattet af planen)

